



Préparation cutanée et Prévention des ISO retour sur l'observation des pratiques

Réseau des Hygiénistes du Centre
RHC-arlin


CONTEXTE




Suivi des BN_{MCO} *S. aureus*



MRSA





CONTEXTE



BN_{MCO} *S. aureus* métis

/1000 JH






Qualité de la préparation cutanée avant un geste invasif

- Déterision

Nettoyage
Rinçage
Séchage

- Antiseptie



- Produits adéquats


Savons
Eau stérile
Antiseptiques
Compresse stériles

- Temps d'action

Méthode


- Observation des pratiques par les FOHH
(1^{er} semestre 2011)
- **39 ES participants**
- **920 observations**
 - 336 poses de DIV
 - **244 prépa. de l'opéré**
 - 228 poses de sonde urinaire
 - 112 ponctions sur CCI / hémocultures
- **Retour des résultats et Journée d**
(11 octobre 2011)





Détersion

- **Conformité : 64 %**
- **Non conformités :**
 - 22 % détersions non réalisées
 - 12 % utilisations d'eau non stérile
 - 8 % de compresses non stériles



Détersion et « propreté »

	conformité (%)
• prépa. de l'opéré	64
• pose de SU	81

P < 0.001

***La détersion
« plus nécessaire » pour la pose de SU
et « moins nécessaire » pour la peau de l'opéré***



Antiseptie

- **Conformité : 90 %** *2 phases dans 70 % des cas*


non conformités

=

Non respect du temps d'action

*Le respect du temps d'action
« pas nécessaire »*


RESULTATS



Respect du séchage et antiseptique alcoolique

	respect du séchage (%)
ASQ non alcoolique	64
ASQ alcoolique	85

P < 0.001




Organisation

- **Délai > 30 minutes**
 - **Déterision / Antisepsie**
 - **Antisepsie / Incision**

9 cas (4 %)


AMELIORATIONS



2 axes


- Matériels et produits adéquats
- Privilégier les ASQ alcooliques lorsque leur utilisation est possible
- Améliorer la compréhension des enjeux de la prépa. Cutanée ►►► Formation

AMELIORATIONS



Déterersion

Antiseptisie



Antiseptisie sans déterersion




Antiseptisie incomplète



Antiseptie incomplète

- BN endogènes
- clones staphylococciques émergents
 - MSSA
 - ST398
 - *chp*, *scn*




On ne doit pas baisser la garde !!

RHC

Arlin

Réseau des Hygiénistes du Centre



Dr AMIRAULT P (CH VIERZON), Dr LEHIANI O (CH BOURGES, VIERZON, ST AMAND), Dr GUIMARD Y (CH BOURGES), Dr ROGIER P et LAURENT O (CL ST DOULCHAR), Dr BOTTINE Y et LEPINEUX-DA ROCHA A (CL ST AMAND), KOURTA AM et BOUCHER M (CH CHATEAUDUN), Dr CHIEUXV et Dr DARASTEANU J (CH CHARTRES), Dr BOUQUET N et MICHEL V (CH LE BLANC), Dr PLICHON P et DENIS C (CH LOCHES), Dr MANKIKIAN B et SALAÜN V (CL TOURS), GUILLOT K et DEPERROIS F (CH CHINON), Dr CHOPIN F et BOUCHET-MOR A (CL TOURS), FOURMAUX-SCHMITT N et DEPERROIS F (CL CHINON), Dr ASQUIER P et GUITTET S (CL CHAMBRAY), Dr CABROL E et CHEVEREAU V (CL BLOIS), Dr MORIN E et Dr ROUSSIN A (CL ORLEANS), Dr SCHILL H et MOUGEOT C (CL MONTARGIS), Dr BENAICHA B et Dr ARCHAMBAULT M (CH PITHIVIERS), Dr LAURELLI JM et ROUSSEAU B (CH GIEN).



<http://rhc-arlin.com>

